

PRODUIT N°: 1040

TECMA PAINT® METALIZADOR-Z PROTECTEUR RAPIDE DE MÉTAUX

Description:

Peinture anticorrosive, en aérosol, pour le recouvrement de zones métalliques qui ont perdu le galvanisage et pour des retouches dans les éléments métalliques qui doivent être protégés rapidement. Sa formule, grâce aux particules métalliques anticorrosives, assure une protection antioxydante aux zones déprotégées à cause de soudures, coups, érafllements, etc.

Champ d' application:

TECMA PAINT® METALIZADOR est recommandé comme réparateur de galvanisages et protecteur de surfaces en acier où ces travaux doivent se réaliser rapidement. Son emploi est indispensable pour les serrureries, ateliers de soudure et montage des éléments galvanisés, fontainerie, montage des éléments de réfrigération et chauffage, etc.

Préparation superficielle:

Les surfaces doivent être sèches et sans graisse, huile, poussière ou tout autre contaminant. Les surfaces avec des restes d'oxyde doivent être désoxydées avec des moyens mécaniques jusqu'à l'élimination de tout reste d'oxyde. Pour augmenter l'adhérence, la surface métallique devra être polie ou brossée avec une brosse en épines de fil pour garantir une rugosité de la surface à peindre.

Caractéristiques:

Aspect : Métallique

Temps de séchage à 20°C et 55% H.R. : Toucher 5 minutes, seconde couche : 15 minutes.

Application : Par pulvérisation

Adhérence : 100% sur une grande variété de différentes surfaces métalliques correctement préparées.

Mode d'emploi:

Agiter vigoureusement l'aérosol. Pulvériser la zone à couvrir, pendant que l'on maintient en position verticale l'aérosol éloigné à environ 20-30 cm de la surface. Réaliser l'application sans charger excessivement la zone de produit et répartir uniformément le produit par toute la surface à protéger. Une fois que la première couche est sèche, on peut appliquer une deuxième couche.

Après l'application, retourner l'aérosol et tâter le pouls pour nettoyer le pulvérisateur.

Recommandations spéciales:

- Appliquer le produit dans un endroit aéré.
- Ne pas appliquer sur des surfaces grasses, sales ou humides.
- Ne pas appliquer avec des températures en-dessous de 5°C, ni avec humidité relative supérieure à 85%.
- Pour l'application sur d'autres peintures, vérifier la compatibilité et l'adhérence avec la peinture existante.
- Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes.

Présentation et magasinage:

TECMA PAINT® METALIZADOR-Z se présente sous forme d'aérosols de 600 cc. Conserver dans un endroit frais et protégé des rayons du soleil et de températures supérieures à 50°C.

AVANTAGES

- * Protection rapide et efficace des surfaces métalliques.
- * Séchage rapide, réduction des temps morts.
- * Grand rendement par emballage.

ED.1995/1